


Please read through this owners manual carefully before using your new tool. Use your tool properly and only for its intended use.



Electronic Caliper



IMPORTANT

Initial Operation

This electronic caliper comes supplied with a battery and is instantly operational. However, we suggest you read this manual prior to using your instrument.

General Safety Warnings

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours.
- Keep new and used batteries **OUT OF THE REACH OF CHILDREN**.
- Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.
- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations. Do **NOT** incinerate batteries or dispose them in household trash cans.
- Used batteries may cause severe injury or death.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat, or incinerate the provided coin battery. Doing so may result in battery venting, leakage, or explosions that cause chemical burns.

Precautions

Although a top quality product, certain precautions are required for any electronic instrument:

- Avoid exposure to all liquids and excessive humidity.
- Avoid exposure to electromagnetic fields.
- Do not expose the instrument to direct sunlight.
- Do not attempt to disassemble the caliper for extended periods of time.

Functions

ON/OFF: Press the <on> button once to turn the caliper on. Press the button an additional time to turn the caliper off.

ZERO Setting: To set the caliper's display to zero, anywhere within its range, press the <zero> function button.

Change to Measuring Standard: Press the <mm/in/F> function button to toggle between mm, in, or fractions.

Absolute/Incremental: Press the <abs> button to switch at any position and "ABS/0.00mm" will appear on the display. To return to the zero function, press the button again.

RESET: In order to RESET the instrument, remove the battery and wait 30 seconds. Following this delay, replace the battery and turn the instrument on.

Battery Replacement

- Slide off the battery cover and remove the rubber gasket. Subsequently, remove the battery by gently tapping the instrument in your hand (never try to force or pry the battery out). Insert the new battery with the positive pole "+" facing upwards. Replace the caliper's rubber gasket and cover.
- Please dispose of used batteries at a proper collection center.

Cleaning

- Clean the caliper with a soft cloth. DO NOT use any type of solvent.
- DO NOT immerse the caliper in liquid.

Troubleshooting

Symptom

- Digits do not change or count correctly.
- No display

Corrective Action

- Remove the battery for 30 seconds and reinstall after.
- Check the battery contacts or replace the battery.


Technical Data

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| • Measuring Range: | 0-6"/0-150mm |
| • Resolution: | .0005", .01mm, 1/64 |
| • Accuracy: | +/-0.004", +/-0.1 mm |
| • Repeatability: | .001"/.02mm |
| • Measuring System: | Capacitive |
| • Display: | LCD (10.0mm high characters) |
| • Maximum Measuring Speed: | 120"/per second |
| • Battery: | 3V, type Cr2032 Lithium |
| • Battery Life: | Approx. 1 year |
| • Operational Temperature Range: | 0°C to +40°C |
| • Maximum Relative Humidity: | 80% |

Por favor, lea atentamente este manual del usuario antes de utilizar su nueva herramienta. Utilice su herramienta correctamente y sólo para el uso previsto.



Calibrador electrónico



IMPORTANT

Inicial Operación

Este medidor de profundidad viene con una batería y funciona al instante. Sin embargo, le sugerimos que lea este manual antes de usar su instrumento.

Advertencias generales de seguridad

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de monedas.
- **MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de monedas tragada puede causar quemaduras químicas internas en tan solo 2 horas.
- Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Busque atención médica inmediata si se sospecha que una batería ha sido tragada o insertada dentro de cualquier parte del cuerpo.
- Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales y manténgase alejado de los niños. NO deseche las baterías en la basura doméstica ni las incinere.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- Llame a un centro de control de envenenamiento local para obtener información sobre el tratamiento.
- Las baterías no recargables no deben recargarse.
- No fuerce la descarga, recarga, desmontar, calentar o incinerar. Si lo hace, puede resultar en lesiones debido a la ventilación, fuga o explosión que resulta en quemaduras químicas.

Precauciones

Aunque es un producto de alta calidad, se requieren ciertas precauciones para cualquier instrumento electrónico:

- Evite la exposición a todos los líquidos y la humedad excesiva.
- Evitar la exposición a campos electromagnéticos.
- No exponga el instrumento a la luz solar directa.
- No intente desmontar la pinza durante largos períodos de tiempo.

Funciones

On/Off: Presione el botón <On/Off> una vez para activar el medidor de profundidad. Presione el botón una vez más para apagar el dispositivo.

Ajuste cero: Presione el botón <Zero> en cualquier posición.

Cambiar el estándar de medición: Presione el botón de función <mm/IN/F> para alternar entre mm in o fracciones.

Absoluto/Incremental: Presione el botón <ABS> para cambiar en cualquier posición, y la pantalla mostrará "abs / 0.00mm". Para volver a la función cero, Presione el botón de nuevo.

RESET: Para RESET el instrumento, retire la batería, espere 30 segundos, reemplace la batería y encienda el.

Reemplazo de la batería

- Deslice la tapa de la batería y la junta de goma. Retire la batería tocando suavemente el instrumento en su mano (nunca intente forzar la batería). Inserte la batería nueva con el polo positivo "+" hacia arriba. Vuelva a colocar la Junta y la tapa.
- Por favor, deseche las baterías usadas en un centro de recolección adecuado.

Limpieza

- Limpie el medidor de profundidad con un paño suave. No utilice ningún tipo de solvente.
- NO sumerja el medidor de profundidad en líquido.

Solución de problemas del gráfico

Síntoma

- Los números no se cambian o cuentan correctamente.
- Sin pantalla

Acción Correctiva

- Retire la batería durante 30 segundos y luego vuelva a instalarla.
- Compruebe los contactos de la batería o reemplace la batería.


Datos técnicos

• Rango de medición:	0-6"/0-150mm
• Resolución:	.0005", .01mm, 1/64
• Precisión:	+/-0.004", +/-0.1 mm
• Repetibilidad:	.001"/.02mm
• Sistema de medición:	Capacitiva
• Exhibición:	LCD (10.0mm de alto Caracteres)
• Velocidad máxima de medición:	120" por segundo
• Batería:	3V, tipo Cr2032 Litio
• Vida de batería:	Approx. 1 año
• Rango de temperatura operativa:	0°C to +40°C
• Humedad relativa máxima:	80%

Veillez lire attentivement ce manuel du propriétaire avant d'utiliser votre nouvel outil. Utilisez votre outil correctement et uniquement pour l'usage auquel il est destiné.



Étrier électronique



IMPORTANT

Opération initiale

Cette jauge de profondeur est fournie avec une atterie et est instantanément opérationnelle. Cependant, nous vous suggérons de lire ce manuel avant d'utiliser votre instrument.

Avertissements généraux de sécurité

- **DANGER D'INGESTION:** Ce produit contient une batterie de pièce de monnaie.
 - La mort ou des blessures graves peuvent survenir ifingé.
 - Une pile avalée peut causer des brûlures chimiques internes en aussi peu que 2 heures.
 - Gardez les piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
 - Consultez immédiatement un médecin si une batterie est soupçonnée d'être avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.
 - Retirez et recyclez ou jetez immédiatement les piles usagées conformément aux réglementations locales et éloignez-vous des enfants. **NE PAS** jeter ou piles dans les ordures ménagères ou incinérer.
 - Même les piles usagées peuvent causer des blessures graves ou la mort.
- Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne forcez pas la décharge, la recharge, le démontage, la chaleur ou l'incinération. Cela peut entraîner des blessures dues à une ventilation, une fuite ou une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Précautions

Bien qu'il s'agisse d'un produit de qualité supérieure, certaines précautions sont nécessaires pour tout instrument électronique:

- Évitez l'exposition à tous les liquides et une humidité excessive.
- Évitez l'exposition aux champs électromagnétiques.
- Ne pas exposer l'instrument à la lumière directe du soleil.
- N'essayez pas de démonter l'étrier pendant de longues périodes.

Fonctions

ON / OFF: appuyez une fois sur le bouton < on > pour ouvrir l'étrier. Appuyez une fois de plus sur le bouton pour fermer l'étrier.

Paramètres Zero: pour régler l'affichage de l'étrier à zéro, appuyez sur le bouton de fonction < Zero >.

Passer à la norme de mesure: appuyez sur le bouton < ABS > pour basculer dans n'importe quelle position et "ABS / 000mm" apparaîtra à l'écran. Pour revenir à la fonction zero, appuyez à nouveau sur le bouton.

Absolu / incrémental: appuyez sur le bouton < ABS > pour basculer n'importe où et "ABS / 000mm" apparaîtra à l'écran.

Retour Fonction point zéro, appuyez à nouveau sur le bouton.

Réinit: pour réinitialiser l'instrument, retirez la batterie et attendez 30 secondes. Après le retard, remplacez la batterie. Ensuite, ouvrez l'instrument.

Remplacement de la batterie

- Faites glisser le couvercle de la batterie et le joint en caoutchouc. Retirez la batterie en tapotant doucement l'instrument dans votre main (n'essayez jamais de forcer la batterie à sortir). Insérez la nouvelle batterie avec le pôle positif "+" orienté vers le haut et. Remplacez le joint et le couvercle.
- Veuillez jeter les piles usagées dans un centre de collecte approprié.

Nettoyage

- Nettoyez la jauge de profondeur avec un chiffon doux. NE PAS utiliser n'importe quel type de solvant.
- NE PAS immerger la jauge de profondeur dans le liquide.

Graphique de dépannage

Symptôme

- Les chiffres ne changent pas ou ne comptent pas correctement
- Aucun affichage

Action corrective

- Retirez la batterie pendant 30 secondes puis réinstallez
- Vérifiez les contacts de la batterie ou remplacez la batterie

Données techniques

• Plage de mesure:	0-6"/0-150mm
• Résolution:	.0005", .01mm, 1/64
• Précision:	+/-0.004", +/-0.1 mm
• Répétabilité:	.001"/.02mm
• Système de mesure:	Capacitif
• Affichage:	LCD (caractères de 10,0mm de hauteur)
• Vitesse de mesure maximale:	120" par seconde
• Batterie:	3V, tipo Cr2032 Lithium
• Durée de vie de la batterie:	Environ 1 an
• Plage de température opérationnelle:	0°C to +40°C
• Humidité relative maximale:	80%